

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL -

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.12	检查地点	陈坑村光伏电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常.临时用电合理.施工项目部安排专职人员定期检查现场.			
存在问题	1. 钢筋绑扎时箍筋间距距离较大. 2. 模板直接依靠在女儿墙上.无防护.			
整改要求	1. 钢筋绑扎时箍筋之间距离必须达到标准 2. 模板应直接平放在楼面.不允许依靠在女儿墙上.			
检查人	李云.雷博文		施工项目部 签收人/日期	赖海庆
整改情况	整改完毕 整改负责人：赖海庆 日期 2017.09.12			
复查意见	已整改 复查人：李云 日期 2017.09.14 			