

GFDZJBM14：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：山东华邦实业3MW分布式光伏发电项目 编号：C22H-JLJC-001

施工单位	伟邦建设工程有限公司	监理单位	常州江信电力工程集团
检查时间	2017.09.21	检查地点	1号厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1号厂区夹果安装基础完成，正在进行连接螺栓。		
存在问题	部分夹果螺栓未上紧。 螺栓与夹果连接不紧密。		
整改要求	上紧部分松动螺栓。 拧紧螺栓与夹果，将之间的缝隙缩小。		
检查人	胡文斌	施工项目部 签收人/日期	张旭涛 2017.9.21
整改情况	已按要求整改 整改负责人：张旭涛 日期：2017.9.21		
复查意见	已按要求整改 复查人：胡文斌 日期：2017.9.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。