

监理检查记录表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：007

施工单位	信邦建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 10 月 20 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、施工现场用电无安全警示牌		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	王琛	施工项目部 签收人/日期	徐伟 2017.10.20
整改情况	已按要求整改 整改负责人：徐伟 日期：2017.10.20		
复查意见	整改合格 复查人：马继超 日期：2017.10.20		