

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏电站项目

编号: 008

施工单位	信邦建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.21	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对已安装完成桥架进行检查 2、对已完成敷设电缆进行检查		
存在问题	1、部分桥架松动 2、敷设时对电缆表皮有轻微损坏 3、敷设完电缆后对厂房屋面造成损坏		
整改要求	1、紧固部分松动桥架 2、对工人进行技术交底 3、对厂房屋面进行修补		
检查人	王琛	施工项目部 签收人/日期	傅伟 2017.10.21
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 傅伟 日期 2017.10.21		
复查意见	整改合格 复查人: 虞国定 日期 2017.10.22		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。