

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏电站项目

编号: 010

施工单位	信邦建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.28	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、施工现场用电无安全警示牌 2、现场有工人吸烟现象 3、部分工人未佩戴安全防护措施		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检。		
检查人	王琛	施工项目部 签收人/日期	徐伟 2017.10.28
整改情况	整改负责人: 徐伟 日期 2017.10.28		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。