

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏电站项目

编号: 013

施工单位	信邦建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.11	检查地点	1#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对 1#屋面桥架安装及扁铁固定施工情况进行检查		
存在问题	1、部分桥架安装不稳定; 2、部分扁铁固定时铁屑未及时清理造成扁铁生锈		
整改要求	1、加固不稳定桥架 2、及时清理铁屑, 对已生锈的扁铁进行防腐处理		
检查人	王琛	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 徐伟 日期 2017.11.11		
复查意见	复查人: 王琛 日期 2017.11.12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。