

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏电站项目

编号: 017

施工单位	信邦建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.25	检查地点	1#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对 1#屋面已完成接地扁铁焊接进行检查		
存在问题	1、接地扁铁搭接面积不够 2、接地扁铁焊渣未清理干净 3、部分接地扁铁未按规范要求实施满焊		
整改要求	签发编号为 CZZH-TZ-010 的监理工程师通知单, 要求整改 1、接地扁铁搭接面积为其宽度的两倍 2、焊渣必须清理干净 3、接地扁铁必须按照规范要求实施满焊		
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	陈陈文
整改情况	整改负责人: 陈陈文 日期 2017.11.26.		
复查意见	复查人: 胡斌 日期 2017.11.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。