

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏电站项目

编号: 019

施工单位	信邦建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.02	检查地点	2#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对 2#屋面已完成接地扁铁焊接进行检查		
存在问题	1、进行焊接作业时未对桥架及组件采取保护措施		
整改要求	1、要求施工单位进行焊接作业时对桥架及组件采取保护措施		
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	陈良文
整改情况	整改负责人: 陈良文 日期 2017.12.30		
复查意见	复查人: 胡斌 日期 2017.12.03		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。