

## JXM13: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-JCJL-010

|           |                                                                                     |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 西北电力建设第一工程有限公司                                                                      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017 年 9 月 18 日                                                                     | 检查地点            | 仙踪镇金洼          |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对仙踪镇金洼支架安装进行检查                                                                      |                 |                |
| 存在问题      | 1、发现个别立柱不垂直, 影响受力;<br>2、个别螺栓未拧紧;<br>3、水平檩条不在一条直线上;                                  |                 |                |
| 整改要求      | 1、要求立柱垂直于地面;<br>2、要求螺栓重新拧紧;<br>3、要求水平檩条带线安装, 保证在一条直线上;                              |                 |                |
| 检查人       | 朱有敏. 刘士发                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 骆凯             |
| 整改情况      | 已按要求整改.<br><br>整改负责人: 骆凯 日期 2017.9.19                                               |                 |                |
| 复查意见      | 已按要求整改完成.<br><br>复查人: 朱有敏 日期 2017.9.19.                                             |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。