

## JXM13: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-JCJL-012

|           |                                                                                     |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 西北电力建设第一工程有限公司                                                                      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017 年 9 月 21 日                                                                     | 检查地点            | 运漕镇庙赵小学        |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对运漕镇庙赵小学电缆沟开挖进行检查                                                                   |                 |                |
| 存在问题      | 1、发现个别地方开挖深度不够;<br>2、电缆沟局部基底未处理高低不平;                                                |                 |                |
| 整改要求      | 1、保证开挖深度满足设计要求;<br>2、对电缆沟基底进行处理, 保证平直;                                              |                 |                |
| 检查人       | 胡景. 刘士发                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 骆凯             |
| 整改情况      | 按要求整改.<br><br>整改负责人: 骆凯 日期 2017. 9. 22                                              |                 |                |
| 复查意见      | 已按要求进行整改,<br><br>复查人: 胡景. 日期 2017. 9. 22.                                           |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。