

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-JCJL-013

施工单位	西北电力建设第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 24 日	检查地点	仙踪镇仙踪中学
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对仙踪镇仙踪中学组件安装进行检查		
存在问题	1、发现个别边压块、中压块安装不牢固; 2、组件安装过程中, 上下块组件错缝; 3、组件安装不在一条直线上;		
整改要求	1、要求总包对所有组件进行排查, 对未拧牢固的边压块及中压块进行紧固处理, 上下块组件错缝的及时整改; 2、组件安装要求带线施工, 保证一条直线;		
检查人	刘士发, 朱有的	施工项目部 签收人/日期	骆凯
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人: 骆凯 日期 2017. 9. 25.		
复查意见	已按要求整改完成 复查人: 朱有的 日期 2017. 9. 25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。