

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-JCJL-002

施工单位	西北电力建设第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 22 日	检查地点	钢筋制作料场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	桩基础柱筋制作检查		
存在问题	1、箍筋间距过大, 未按要求设置; 2、柱筋绑扎时出现漏扎现象; 3、柱筋绑扎不牢固, 容易散架;		
整改要求	1、要求按照图纸要求进行绑扎; 2、钢筋绑扎要满扎, 不允许跳扎; 3、要求柱筋绑扎要牢靠, 避免出现散架;		
检查人	胡景, 朱有敏	施工项目部 签收人/日期	骆凯
整改情况	已按要求进行整改完成. 整改负责人: 骆凯 日期 2017.8.23.		
复查意见	已按要求进行整改. 复查人: 胡景. 日期 2017.8.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。