

监理检查记录表

工程名称：马鞍山郑蒲港光伏扶贫 2017 年集中光伏发电设备采购与安装（第二次） 编号：JXM13--01

施工单位	江苏劲驰电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、8、31	检查地点	高庙村项目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对高庙村项目支架基础桩基混凝土浇筑及 U 型预埋螺栓的安装进行现场检查。		
存在问题	部分 U 型预埋螺栓安装位置误差较大，南北方向有明显倾斜扭曲。		
整改要求	要求施工方及时进行调整。		
检查人	王悦华	施工项目部 签收人/日期	翟青银 2017.8.31
整改情况	整改后预埋螺栓东西、南北两方向直线度基本满足设计要求。 整改负责人：翟青银 日期 2017.8.1		
复查意见	整改结果合格。 复查人：王悦华 日期 2017.8.2		

