

监理周检查记录表

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目
编号：001

施工单位	陕西顺协盈建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 29 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行厂房加固和车棚基础施工主要对现场进行以下几点检查 1、车棚基础施工安全体系检查 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	1、现场施工无安全警示标识，警戒线未拉。 2、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。 3、车棚基础桩基深度未达到图纸设计要求		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	杨晓锐	施工项目部 签收人/日期	冯登辉
整改情况	已于 9月2日完成整改。 整改负责人：冯登辉 日期：17.9.2		
复查意见	合格 复查人：杨晓锐 日期：17.9.2		