

监理周检查记录表

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目
编号：001

施工单位	陕西顺协盈建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年9月8日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行厂房加固和车棚框架焊接作业主要检查现场临时用电及施工人员安全防护用品使用情况。		
存在问题	1、车棚框架焊接区域无安全警示标识， 2、焊接区域材料下料区域无配置灭火器。 3、下雨应及时停止室外施工，防止漏电等事故发生。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于当天天之进行整改，并让监理复检		
检查人	杨锐锐	施工项目部 签收人/日期	冯登辉
整改情况	以增加灭火器下停工 整改负责人：冯登辉 日期：9.9		
复查意见	合格 复查人：杨锐锐 日期：9.9		