

监理周检查记录表

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目
 编号：003

施工单位	陕西顺协盈建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 22 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行爬梯焊接夹具安装及逆变基础开挖主要检查现场临时用电及施工人员安全防护用品使用情况及施工质量。		
存在问题	1、爬梯焊接区域无配置灭火器。 2、屋面采光带未设置安全措施。 3、逆变基础施工未设置警戒线		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于当天天之进行整改，并让监理复检		
检查人	杨银铃	施工项目部 签收人/日期	强永宏
整改情况	以西配置灭火器拉警戒线 整改负责人：潘文龙 日期：2017.9.23		
复查意见	基本完成整改 复查人：杨银铃 日期：2017.9.23		