

监理检查记录表

工程名称: 陕西德仕汽车零部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: 004

施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年10月8日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为杜绝一切安全、质量事故的发生,确保今后的施工安全监理业主及施工单位三方决定对各施工现场进行安全检查: 1. 各施工现场负责人做到,确保责任到位、工作到位、措施到位; 2. 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 3. 坚持问题导向,对检查出的问题“零容忍”,坚决彻底整改,不打折扣、不走过场,消除影响安全的薄弱环节和问题; 4. 施工作业人员安全防护用品使用情况;		
存在问题	1、检查时个别施工人员未佩戴安全帽 2、过路电缆沟两端坑未做防护及警示标识 3、屋面发现一处烟头 4、材料下料区未配置灭火器		
整改要求	1. 加强施工人员安全意识做到全员正确佩戴安全帽 2. 及时做好电缆沟两端防护警戒线等 3. 做好下步新进员工安全培训 4. 采光带屋面施工即将开始做好采光带处安全防护 5. 进入施工区域禁止抽烟,下步组件安装,包角料做到当天拆箱当天清理 6. 购置灭火器屋面接地环网焊接时都能用到		
检查人	杨锐锐	施工项目部 签收人/日期	强永宏 2017.10.8
整改情况	均已整改 整改负责人: 潘文龙 日期: 2017年10月9日		
复查意见	基本合格 复查人: 杨锐锐 日期: 2017年10月9日		