

监理检查记录表

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: 006

施工单位	甘肃海森电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年10月20日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为杜绝一切安全、质量事故的发生,确保今后的施工安全,监理单位及施工单位三方决定对各施工现场进行安全检查: 1. 各施工现场负责人做到,确保责任到位、工作到位、措施到位; 2. 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 3. 坚持问题导向,对检查出的问题“零容忍”,坚决彻底整改,不打折扣、不走过场,消除影响安全的薄弱环节和问题; 4. 施工作业人员安全防护用品使用情况;		
存在问题	1、施工屋面发现烟头 2、2#屋面彩钢瓦出现划痕 3、部分施工人员未佩戴安全帽		
整改要求	要求你单位加强员工安全意识及遵守施工管理规定,正确文明施工,确保施工顺利进行,如后期在发现将对单位进行经济考核。		
检查人	杨锐锐	施工项目部 签收人/日期	张永亮
整改情况	以按时完成整改 整改负责人: 张永亮 日期: 2017年10月21日		
复查意见	整改完成 复查人: 杨锐锐 日期: 2017年10月21日		