

监理检查记录表

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: 007

施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年11月1日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本次主要对屋面组件分散安装及采光带施工通道等施工质量及安全大检查 1. 施工作业人员安全防护用品使用情况 2. 屋面组件正确分散及安装 3. 吊车吊装操作程序检查		
存在问题	1、屋面个别施工人员未佩戴安全帽 2、屋面有烟头 3、吊车指挥不到位		
整改要求	要求你单位加强员工安全意识及遵守施工管理规定正确文明施工		
检查人	杨锐	施工项目部 签收人/日期	王永强
整改情况	已召开班后会 吊车人员对机 整改负责人: 王永强 日期: 2017年11月1日		
复查意见	以整改 复查人: 杨锐 日期: 2017年11月1日		