

监理检查记录表

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: 008

施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 22 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 施工作业人员安全防护用品使用情况 2. 屋面垃圾清理情况 3. 吊车吊装操作程序检查		
存在问题	1、屋面个别施工人员未佩戴安全帽 2、屋面垃圾清理不干净废料及烟头		
整改要求	要求你单位加强员工安全意识及遵守施工管理规定正确文明施工		
检查人	杨晓钦	施工项目部 签收人/日期	张永宏
整改情况	以按要求完成整改 整改负责人: 张永宏 日期: 2017 年 11 月 22 日		
复查意见	复 查 人: 杨晓钦 日期: 2017 年 11 月 22 日		