



监理检查记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程

编号: 010

施工单位	河南省易通电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 月 日		检查地点	26#塔基
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期		☐ 专项	
施工及检查情况简述	监理工程师巡视过程中, 发现施工单位在 26#基础回填时有回填块石的现象;			
存在问题	在 26#塔基基础回填时有回填块石的现象;			
整改要求	在现场监理工程师指出后, 你单位虽已整改, 但此情况不准再次出现			
检查人	李小忘 孔德国	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	现场立即清理完毕. 再回填.			
复查意见	现场已处理.		整改负责人: 	日期: 2018.01.04
			复查人: 	日期: 2018.1.2.04

注 1. 本表由监理单位填写留存。