

# 监理检查记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35KV 线路送出工程  
 编号：-003

|           |                                                                                                |                 |             |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 施工单位      | 河南省易通电力工程有限公司                                                                                  |                 | 监理单位        | 常州正衡监理 |
| 检查时间      | 2017 年 12 月 26 日                                                                               |                 | 检查地点        | 23#塔   |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |             |        |
| 施工及检查情况简述 | 监理工程师在巡视中发现你单位地面施工人员,有未带安全帽现象,                                                                 |                 |             |        |
| 存在问题      | 施工过程中有施工人员未带安全帽现象                                                                              |                 |             |        |
| 整改要求      | 要求施工单位单位加强教育及安全监督, 确保类似情况不在出现, 确保类似情况不在发生。                                                     |                 |             |        |
| 检查人       | 孔德国                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2017.12.26. |        |
| 整改情况      | 现场要求立即佩戴好, 说服教育                                                                                |                 |             |        |
| 复查意见      | 整改负责人: 2017.12.26<br>日期: 2017.12.26<br>复查人: 2017.12.26<br>日期: 2017.12.26                       |                 |             |        |