

监理检查记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35KV 线路送出工程

编号：009

施工单位	河南省易通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 01 月 03 日	检查地点	7#塔基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	基塔基础钢筋焊接专项检查		
存在问题	发现受力钢筋焊接过程中不按规范施工,焊接质量不符合设计标准。		
整改要求	现场整改,要求受力钢筋进行重新焊接,必须按照设计要求规范施工;		
检查人	李小忘 孔德国	施工项目部 签收人/日期	许林林 2018.1.3号
整改情况	现场立即整改,重新焊接。		
复查意见	验收合格。 整改负责人:许林林 日期:2018.1.3号 复查人:孔德国 日期:2018.1.3		

注 1. 本表由监理单位填写留存。