

监理检查记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
编号：012

施工单位	河南省易通电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 01 月 14 日		检查地点	14#线路工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期		☒ 专项	
施工及检查情况简述	我监理人员专项检查过程中发现以下问题			
存在问题	2018 年 01 月 13 日，由我监理方组织施工单位相关管理人员进行了施工部分已完成的线路巡查，共查出 6 类问题： 1、防盗帽漏装；2、接地极未除锈；3、塔材多出漏装；4、保护帽有麻面；5、护坡未做；6、部分塔材短缺；			
整改要求	要求你单位抓紧时间整改；			
检查人	李小忘	孔德国	施工项目部 签收人/日期	许建伟 2018.01.15
整改情况	整改人：许建伟 日期：2018.01.15			
复查意见	复查人：李小忘 日期：2018.01.15			