

监理检查记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
编号：011

施工单位	河南省易通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018年01月12日	检查地点	14#线路工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员专项检查过程中发现以下问题		
存在问题	1、施工过程中个别施工人员未正确佩戴安全帽现象，存在安全隐患； 2、施工过程中未按规范要求安装地锚拉线（一锚一绳），现场出现一锚三绳现象，存在安全隐患； 3、施工过程中，存在有高空抛物现象。		
整改要求	要求停工立即整改；		
检查人	李小忘 孔德国	施工项目部 签收人/日期	许建伟 2018.01.12
整改情况	现场已整改 整改负责人：许建伟 日期：2018.01.12		
复查意见	已整改 复查人：李心志 日期：2018.01.12		

注 1. 本表由监理单位填写留存。