

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程 编号：003

施工单位	河南易通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.03	检查地点	9#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场发现问题，要求整改		
存在问题	9 号基础拆模后出现蜂窝麻面现象		
整改要求	下通知单 002		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王师 2017.11.03
整改情况	已整改 整改负责人：王师 日期 2017.11.05		
复查意见	已整改。 复查人：王师 日期 2017.11.05		