

监理检查记录表

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

编号: LTYV-JLJC-005

施工单位	西藏嘉祥建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年10月13日	检查地点	设备基础回填
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	设备基础及电缆沟回填, 使用挖掘机一辆, 全程旁站监理回填过程。		
存在问题	1. 使用机械回填, 没有人员跟随, 有大石块未捡出来。 2. 电缆沟沟道窄, 不能机械夯实。		
监理措施	1. 要求派人现场跟随机械, 有大的石块时及时捡出, 但要注意安全。 2. 电缆沟回填要留有余高, 随后用水泥法沉实。		
检查人	申景鹏	施工项目部 签收人/日期	李强 13/10
整改情况	已派人捡大石头, 晚上浇水 整改负责人: 李强 日期 13/10		
复查意见	基本符合要求 复查人: 申景鹏 日期 10.13		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。