

监理检查记录表

工程名称：西藏嘉天羊易电站储能项目

编号：LTYY-JLJC-002

施工单位	西藏嘉祥建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年9月21日	检查地点	钢筋棚
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场、施工安全及临时用电进行检查。		
存在问题	1. 台做工人未配戴安全帽。 2. 配电箱未正确接地线 3. 配电箱门未使接地连接 4. 过路电线未穿保护管 5. 无专职安全员		
监理措施	以上问题现场跟踪，立即整改，并要求增加专职安全员。		
检查人	申景鹏	施工项目部 签收人/日期	李强 21/9
整改情况	一切按实要求改正 整改负责人：李强 日期 21/9		
复查意见	问题已按实要求整改，专职安全员为兼职， 复查人：申景鹏 日期 21/9		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。