

监理检查记录表

工程名称：西藏嘉天羊易电站储能项目

编号：LTYT-JLJC-006

施工单位	西藏嘉祥建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年10月25日	检查地点	储能集装箱
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场集装箱. 蓄电池就位安装		
存在问题	集装箱.PCS仓内预留人孔与口更设备基础预留爬梯位置不符. 而且人孔位置下面是水泥现浇横梁		
监理措施	现场制作人孔.		
检查人	申景鹏	施工项目部 签收人/日期	陈艳林
整改情况	重新规划人孔. 切割完成. 整改负责人: 陈艳林 日期 2017.10.28		
复查意见	能满足施工要求 复查人: 申景鹏 日期 10.28		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。