

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号: 010

施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2018.3.18		检查地点	施工区.生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	1. 临时用电. 现场材料. 设备安全防护保障. 2. 现场无人施工.			
存在问题	1. 箱变变步设备基础旁绿网凌乱. 2. 生活区垃圾多. 电源线乱接乱搭.			
整改要求	1. 要求留守人员将绿网重新覆盖整齐. 2. 按要求重新接线. 以防发生火灾.			
检查人	李锋伟. 杨铃铃		施工项目部 签收人/日期	李雄伟
整改情况	已整改完毕. 请复查. 整改负责人: 李雄伟 日期: 2018.3.18			
复查意见	已整改. 复查人: 李锋伟 日期: 2018.3.18			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。