

GFDZJBM14：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：011

施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.29	检查地点	施工区生活区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1.临时用电齐全。2.现场安全文明管理。 3.现场安全状况。		
存在问题	1.部分设备未上锁 2.现场施工垃圾凌乱，因风刮起。		
整改要求	1.检查所有设备门，未上锁的全部上锁。 2.现场垃圾需及时堆放整齐，清理干净。		
检查人	李峰伟 郭云强	施工项目部 签收人/日期	李峰伟 2018.3.29
整改情况	已整改完毕，清复查。 整改负责人：李峰伟 日期 2018.3.29		
复查意见	已整改。 复查人：李峰伟 日期 2018.3.29		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。