

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号: 012.

施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.4.9		检查地点	施工区. 生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 临时用电安全. 2. 现场安全文明控制及管理 3. 施工区安全状况.			
存在问题	1. 现场施工材料堆放凌乱. 2. 设备内柜子柜门未关闭锁好.			
整改要求	1. 现场材料斗需归类统一摆放整齐. 2. 检查二次预制舱内所有柜体柜门.			
检查人	李锋伟 郭云强		施工项目部 签收人/日期	李锋伟
整改情况	已整改完毕, 请复查. 整改负责人: 李锋伟 日期: 2018.4.9			
复查意见	已整改. 复查人: 郭云强 日期: 2018.4.9			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。