

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号: 015

施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.5		检查地点	施工区生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 临时用电安全. 2. 现场安全文明施工管理. 3. 现场安全状况			
存在问题	1. 生活区垃圾较多, 未及时清理. 2. 项目部材料堆放凌乱.			
整改要求	1. 生活区垃圾要及时进行清理, 保持一个良好的生活环境. 2. 材料需归类统一摆放整齐.			
检查人	李锋伟	施工项目部 签收人/日期	李雄伟	
整改情况	已整改完毕, 请复查. 整改负责人: 李雄伟 日期: 2018.5.6			
复查意见	已整改. 复查人: 李锋伟 日期: 2018.5.6			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。