

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号: 008

施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.15		检查地点	施工区生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电合理, 设备机械运转正常, 冬季施工安全相关措施。			
存在问题	1. 厂房加固在焊接过程中, 升降机下方四周未拉设安全警戒线。 2. 冬季早晨施工, 屋面有霜, 未做好防滑措施。 3. 爬梯未除霜干净。 4. 施工区域垃圾过多。			
整改要求	1. 在机械四周加设安全警示标志, 无关人员及物不得靠近。 2. 做好防滑保暖措施。 3. 早晨爬爬梯前需将梯面霜处理干净。 4. 及时清理施工垃圾。			
检查人	李锋伟 马继超		施工项目部 签收人/日期	马继超
整改情况	按要求整改完毕, 请复查。 整改负责人: 马继超 日期: 2018.1.16			
复查意见	已按要求进行整改。 复查人: 李锋伟 日期: 2018.1.16			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。