

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OST-001

施工单位	陕西建工安装集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017年10月19日	检查地点	汇集站
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>1、根据图纸 1747-JZ-03 说明第 8 条要求，休息室卫生间内地沟采用混凝土地沟，地沟规格为 800 X 600H。目前现场所采用的为砖砌地沟，不符合图纸要求。现要求贵方立即按照图纸要求施工。</p> <p>2、要求贵方在施工过程中严格按照图纸要求施工。</p>		
存在问题	未技术交底按图施工		
整改要求	以上问题已下发监理通知单 ZHJL-OST-002，并要求 3 日内整改报监理部验收		
检查人	韩炬业	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	<p>我方接到编号为 <u>ZHJL-OST-02</u> 的监理通知后，已按要求完成以下工作内容：</p> <p>1、 图纸 1747-JZ-03 第八条，休息室卫生间地沟采用混凝土地沟 800*600H。设计院现已下发图纸变更(OST-10kv 配电室 1019 变更-1 图纸编号：1747-JZ-03)，现采用砖砌地沟，符合设计规范及图纸要求。</p> <p>2、 我方在施工时严格按照业主要求，依据设计及规范施工。</p> <p>关于以上工作请监理予以复核。</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：刘振 日期 2017.10.20</p>		
复查意见	<p>复查人：韩炬业</p> <p style="text-align: right;">日期：2017.10.18</p>		

