

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OST-005

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 施工单位      | 陕西建工安装集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 监理单位            | 常州正衡监理     |
| 检查时间      | 2017 年 10 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 检查地点            | 4#屋面及脚手架   |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |
| 施工及检查情况简述 | <p>鉴于现场目前存在大量青年实习学生从事屋顶光伏组件安装工作，且部分学生年龄未满 18 周岁，现根据教育部等五部门印发的《职业学校学生实习管理规定》第三章第十二条、第十四条、第十六条第一项规定以及现场施工规定，要求贵方提供如下文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场所使用的实习学生与实习单位、职业学校三方签订的实习协议</li> <li>2、现场未满 18 周岁实习学生家长所签字的知情同意书</li> <li>3、实习学生学习光伏相关专业证明以及从事高空危险作业的实习备案文件</li> <li>4、实习学生入场前的施工安全交底记录</li> <li>5、实习学生入场前的施工技术交底记录</li> <li>6、实习学生入场前的体检合格证明</li> <li>7、贵方所购买的现场安全施工保险合同</li> </ol> |                 |            |
| 存在问题      | 安全意识差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |
| 整改要求      | <p>我方接到编号为 <u>ZHJL-OST-05</u> 的监理通知后，已按要求完成以下工作内容：</p> <p>1、关于实习学生现场实习问题：我方考虑现场施工时，实习学生安全意识薄弱，存在安全隐患。我方现已清退在场所有实习学生，以保证施工时不留安全隐患。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |
| 检查人       | 韩炬业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2017.11.18 |
| 整改情况      | <p>我方接到编号为 <u>ZHJL-OST-02</u> 的监理通知后，已按要求完成以下工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、图纸 1747-JZ-03 第八条，休息室卫生间地沟采用混凝土地沟 800*600H。设计院现已下发图纸变更(OST-10kv 配电室 1019 变更-1 图纸编号：1747-JZ-03)，现采用砖砌地沟，符合设计规范及图纸要求。</li> <li>2、我方在施工时严格按照业主要求，依据设计及规范施工。</li> </ol> <p style="text-align: center;">关于以上工作请监理予以复核。</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：刘振 日期 2017.11.18</p>                            |                 |            |
| 复查意见      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | <div>复查人：韩炬业</div> <div>日期：2017.11.18</div> |
|--|---------------------------------------------|