

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西新余木林森一期 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号： 002

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.3	检查地点	箱变施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础钢筋绑扎情况，砌砖施工进行查看		
存在问题	对现场存在的问题，已下发通知单。		
整改要求	要求按照设计图纸进行整改。		
检查人	蒋晓亮	施工项目部 签收人/日期	周建
整改情况	已整改 整改负责人：周建 日期 2017.11.4		
复查意见	经复查，整改结果符合要求 复查人：蒋晓亮 日期 2017.11.4		