

监理检查记录表

工程名称: 江西新余木林森一期 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号: 003

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.16	检查地点	三期彩钢瓦屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	三期彩钢瓦屋面, 檩条安装时, 对其水平螺栓等固程度进行检查		
存在问题	部分螺栓, 螺母不到位, 檩条找线		
整改要求	要求将檩条及所有螺栓进行检查并整改		
检查人	蒋晓	施工项目部 签收人/日期	周建 2017.11.17
整改情况	已整改 整改负责人: 周建 日期 2017.11.17		
复查意见	经复查整改合格, 符合要求 复查人: 蒋晓 日期 2017.11.17		