

监理检查记录表

工程名称:江西新余木林森一期 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号: 005

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.13	检查地点	一期2号楼水泥屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一期2号楼水泥屋面, 支架安装时, 对其吊钩、螺栓等连接部位进行检查		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张小雄	施工项目部 签收人/日期	周健 2017.12.13
整改情况	无 整改负责人: 日期		
复查意见	无 复查人: 日期		