

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:江西新余木林森一期 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号: 009

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.14	检查地点	一期厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对一期现场组件吊装过程及现场安全技术交底情况进行检查。		
存在问题	现场组件吊装过程安全技术交底未落实到位,出现木托从屋顶坠落及人员未佩戴安全帽的现象		
整改要求	停止对组件的吊装,对工人进行安全技术交底		
检查人	孙勇	施工项目部 签收人/日期	周健 1.14
整改情况	按要求整改 整改负责人: 周健 日期 1.14		
复查意见	已进行安全技术交底 复查人: 孙勇 日期 1.14		