

监理检查记录表

工程名称:江西新余木林森一期 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号: 007

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.27	检查地点	三期 8 号楼彩钢瓦屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对三期组件吊装现场情况进行检查。		
存在问题	现场存在组件随意摆放现象。并有施工过程中对于组件未能轻拿轻放，存在损坏组件的隐患。		
整改要求	要求施工过程中对组件轻拿轻放，不得随意摆放组件		
检查人	王小勇	施工项目部 签收人/日期	周健 2017.12.27.
整改情况	已整改 整改负责人： 日期		
复查意见	经复查，整改结果符合要求。 复查人：王小勇 日期 2017.12.28		