

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项

编号：JXM-JLJC-001

施工单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 10 月 22 日	检查地点	5、6 号仓库之间的临时材料堆放区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 5、6 号仓库之间的临时材料堆放区进行安全文明巡视检查		
存在问题	1、现场铝合金导轨叠加堆放，已经超出 5、6 号仓库之间二层走道女儿墙高度，存在高空坠物的安全隐患。 2、现场存在的施工垃圾未及时清理，已经影响到现场的安全文明施工。 3、现场材料堆放凌乱，未按要求摆放整齐；相关材料未按要求进行及时覆盖彩条布。		
整改要求	1、现场铝合金导轨叠加堆放，已经超出 5、6 号仓库之间二层走道女儿墙高度，存在高空坠物的安全隐患，现要求你单位及时整改，将材料进行单层堆放，严禁超出走道女儿墙高度。 2、现场存在的施工垃圾未及时清理，要求你单位及时清理，保证现场的干净整洁，并且做到每天的“工完料尽场地清”。 3、现场堆放的材料按凌乱，且未按要求进行覆盖，现要求你单位尽快进行整改，严格按照要求进行材料的摆放及覆盖。		
检查人	熊传辉	施工项目部 签收人/日期	李光 2017.10.22
整改情况	第一项第二项已按要求整改，第三项已按要求安排工人进行整改于10月23日下午下班前整改完成。 整改负责人：李光 日期：2017.10.23		
复查意见	经复查，施工单位上报问题整改情况属实。 复查人：熊传辉 日期：2017.10.23		

注 1 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。