

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLJC-006

施工单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 2 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全施工情况		
存在问题	1、组件接线施工（插件连接）的过程中，你单位未按要求给工人佩戴橡胶绝缘手套，工人在施工的过程中存在安全隐患。 2、现场施工作业过程中，仍有个别工人未能按要求穿戴安全鞋（劳保鞋）。 3、组件 MC 插件连接后，组串两端的电缆端头（插件端头）未进行绝缘保护，存在严重的安全隐患。 4、屋面临边护栏在安装施工作业时，有个别工人未按要求将安全带悬挂在安全绳（用夹具固定在屋面上的钢丝绳）上，存在高空坠落的安全隐患；且用与固定钢丝绳的夹具太少，不能满足安全防护的要求		
整改要求	针对以上存在的问题，已下发监理通知单 JXM-JLTZ-015		
检查人	李传辉	施工项目部 签收人/日期	2017.12.02
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。