

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：无锡隆达金属材料有限公司屋顶 4.4MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXLD-SCK03

施工单位	浙江京禾电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/11/24	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	专项施工现场检查		
存在问题	1、屋面施工临时通道未及时敷设 2、箱变基础无设计图纸就进行施工。 3、屋面施工存在吸烟现象。		
整改要求	立即处理至达标。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/11/2
整改情况	正在整改 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		