监理检查记录表

工程名称：无锡隆达金属材料有限公司屋顶4.4MW分布式光伏发电项目　编号：ZHSUP-WXLD-SCK04

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>浙江京禾电力工程有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2017/12/16</td><td>检查地点</td><td colspan="2">施工现场</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="4">□巡视　　□定期　　√专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">专项施工现场检查</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">1、电缆桥架基础设置部分不合理。
2、预制舱基础设置改建不合理。</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="4">立即处理至达标。</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td colspan="2">张军枫</td><td>施工项目部签收人/日期</td><td>2017/12/16</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">正在整改
整改负责人：　　日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人：　　日期</td></tr>
</table>