

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡隆达金属材料有限公司屋顶 4.4MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHSUP-WXLD-SCK06

施工单位	浙江京禾电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/12/29	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场安全巡视专项检查		
存在问题	1、屋面临时施工通道搭设不合理； 2、吊装作业时场内员工随意在吊装区域走动，未按要求设置吊装专用区域； 3、雨天不宜彩钢瓦屋面施工；		
整改要求	要求施工方做好安全交底及其培训工作，做到三级交底		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/12/29
整改情况	正在整改 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		