

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：无锡隆达金属材料有限公司屋顶 4.4MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXLD-SCK08

施工单位	浙江京禾电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018/1/11	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场巡视检查		
存在问题	1、组件敷设未调直		
整改要求	要求施工方立即处理至达标		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2018/1/11
整改情况	正在整改 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		