

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编 号：HX-ZHJL-JCJL-003

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2017.12.03	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日对施工现场巡检，发现如下问题。		
存在问题	混凝土浇筑未设置警戒线。		
整改要求	设置警戒线。		
检查人	常青	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人: 孙 日期: 2017.12.05		
复查意见	已整改合格 复查人: 常青 日期: 2017.12.05		