

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编 号: HX-ZHJL-JCJL-010

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司		监理单位	常州正衡电力 工程监理有限 公司
检查时间	2018.05.11		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检 查情况简 述	今日对施工现场巡检, 发现如下问题。			
存在问题	桥架未按图纸要求安装。			
整改要求	按照图纸重新安装。			
检查人	常青	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 常青 日期: 2018.5.11			
复查意见	已整改完毕 复查人: 常青 日期: 2018.5.11			