

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 海橡、华立 2222.64KWp 分布式光伏电站项目

编号: 03

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 1 月 15 日	检查地点	海橡鞋材有限公司工地现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、华立现场已完成, 海橡现场未施工; 2、海橡彩钢瓦屋面组件安装完成; 3、海橡水泥顶屋面基础完成;		
存在问题	1、工地现场的安全标识标牌缺失; 2、现场工完场清个别地方不到位;		
整改要求	1、张贴补齐安全标识标牌; 2、垃圾清理干净;		
检查人	李青 2018.1.15	施工项目部 签收人/日期	宋燕飞 2018.01.15
整改情况	已整改, 请复查 整改负责人: 宋燕飞 日期 2018.1.15		
复查意见	经查已整改完成, 符合要求 复查人: 李青 日期 2018.1.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。